

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Mazda BT-50 Pro Facelift 2.2 Hi สี่ ประตู เกียร์ 5 สปีด 1500 วันที่ 21/11/65



เลขใบ 68331
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 175 A. 65

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง		☒	ปกติ
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	006,000	2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☒ ไม่มี	-	-		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. ที่บิดน้ำมัน	☒	☒	ปกติไม่ปกติ
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	300	9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☒ ไม่มี	-	-		10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟบอร์ตาไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดะไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมพ์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม ข้อ 12 แตร 006 ด้านขวา



ด้านหน้า

ข้างซ้าย 1. 1800 = ข้างซ้าย (สี)



ด้านหลัง

ข้างขวา

สี 1000 / ยว 10000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แบริคเดิม ☒	แบริคแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	✓	
	หน้า L	☐	แบริคเดิม ☒	แบริคแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	✓	
	หลัง R	☐	แบริคเดิม ☒	แบริคแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	✓	
	หลัง L	☐	แบริคเดิม ☒	แบริคแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด 265/60			✓	
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด 265/60			✓	
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด 265/60			✓	
	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด 265/60			✓	
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี		✓	
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี		✓	หมดสภาพ
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี		-	
ยางอะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี		-	
เครื่องมืออะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี		-	
แม่แรง	☐	มี	☒	ไม่มี		-	
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี		✓	ด้านซ้าย 2-ข้าง ไม่มี
ฝาครอบกระดก	☐	มี	☒	ไม่มี		-	400
แบริคไฮไลเนอร์	☒	มี	☐	ไม่มี		✓	
กระดกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี		✓	แตกหักน้อย
ใช้คฝาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี		-	
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี		✓	
ไฟเบรกลังคา	☒	มี	☒	ไม่มี		✓	