

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota 2008 ปี 2013 สี 812 ทะเบียน กอ 8278 วันที่ 11/6/64

เลขไมล์ 162399

เลขตัวถัง MR2BT9F3301036810

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 25 ร.ย 64

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD



ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	สี 6609
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง 800	☒	☐	
2. ไฟหน้าปัด	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
				6. น้ำมันพัด	☒	☐	สี 6609
				7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	1500
				9. แบตเตอรี่	☒	☐	
				10. สายพาน	☒	☐	
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
				2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
				3. ยางกันฝุ่นเพลารับ	☒	☐	
				4. โช้คอัพ	☒	☐	สี 6609
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒	☐	
				6. เบรก	☒	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
				9. ยางหุ้มแบริด	☒	☐	

ชื่อผู้จอง 676



ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า กระจกหน้า 6 เมตร
หัก, กระจกหน้า 6 เมตร
เบาะ 3500

ข้างซ้าย กระจกข้าง 6 เมตร 6 เมตร
เบาะ 1,500



ด้านหลัง

ข้างขวา * เบาะพลาสติกด้านข้าง
ค้อนหน้า L-R ด้านขวา เบาะเบาะ
เบาะพลาสติกด้านข้าง 3500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....19.....	ขนาด.....	195 / 50 / 15	✓	
	หน้า L	☐ ยางปี.....19.....	ขนาด.....	195 / 50 / 15	✓	
	หลัง R	☐ ยางปี.....19.....	ขนาด.....	195 / 50 / 15	✓	
	หลัง L	☐ ยางปี.....19.....	ขนาด.....	195 / 50 / 15	✓	
ยางขอบกระຈກ	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	1300	✓		พ.อ.อ
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ฝาครอบคุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบกระຈກ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี				
กระຈກหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ใช้ผ้าห้าย	☐ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ไฟเบรคหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		