

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ สปีด 2016 สี เทา ทะเบียน 10ข 173 วันที่ 12/7/62
 เลขไมล์ 110774 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา 2 ดอก
 เลขตัวถัง MP1TR870604903 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาด..... ☒ ไม่ชาด 3 ต.ค. 2562

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>OK</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลักรถไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		<u>67 นีเยอ</u>
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันมือพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก.	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในแก่ง	☒			4. รอยรั่วซีคอัพ			
2. ไฟหน้าปัด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			

ชื่อผู้ตรวจ 106

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์

7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)

8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)


9. ยางหุ้แหนบ

10. เบรก


11. ซีคอัพ




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

→ 8800 บาท

บาท : 2,500 157 : 1000
บาท : 2,500 2 : 3000

7

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 18 ขนาด 215/70/15		☒		
	หน้า L	ยางปี 18 ขนาด 215/70/15		☒		
	หลัง R	ยางปี 18 ขนาด 215/70/15		☒		
	หลัง L	ยางปี 18 ขนาด 215/70/15		☒		
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		