

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 05 10 2566

ทะเบียน 2VU 5022	ยี่ห้อ-รุ่น ALMENA	หมายเหตุ
ประเภทการซ่อมบำรุง : ☒ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รถจอด ☐ ระยะดูแล ☐ ซ้ำเอง		
นัดลูกค้า	เวลา	กำหนดเสร็จ
		เวลา
เสร็จจริง		เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ลพพณ เลี้ยวดี มากๆ เปลี่ยนน้ำมันหม้อน้ำ 8 2 5 9 3 6 10 ตรวจแล้ว		
แผนกเคาะ ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ 9:30 7.10.66 เวลาหยุดทำ - เวลาจบงาน 10:00 7.10.66 1 ชัดเจน (หน้า) ใต้รถ 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 ตรวจแล้ว		
แผนกสี ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา สีที่ลิตร ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12		
แผนกประกอบ ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 3 5 2 4 6		
แผนกขัด ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 2 สีสันดี (ลพพณ) 2 ใต้ไฟ (แล้ว) 3 ตรวจแล้ว		
แผนกล้าง ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 3 5 2 4 ระบบไฟ-น้ำ		
อื่นๆ ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 ปิดไฟดับ 60 นาที 40 2 3 ตรวจแล้ว		

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ