


ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Revo C 1.2 5000cc ทะเบียน ๑๐๐-๗๕๙๘ วันที่ 18/9/63
 เลขไมล์ 234,822 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ กัญแจรีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชัด..... ☒ ไม่ชัด 11 ต.๑๖3

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	2 หด	1. ไฟหน้า		☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าหน้า			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟเลี้ยวซ้าย ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟเลี้ยวขวา ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญญาณไฟ				6. ไฟเบรก ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			อยู่ 1/T
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			240,517
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันหม้อพัก			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			๓๐
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
ระบบไฟภายในรถ				4. ไซค์อ็อป			
1. ไฟในถัง				5. กระบอกพวงมาลัย/แดค			
2. ไฟหน้าปิด				6. เบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้จอง				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
ชื่อผู้ขาย				9. ยางดูแลหนบ			


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

ปี - 10,000 11007 2,506

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หน้า L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	/		
	หลัง R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	/		
	หน้า R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	☒ ยางปี 19	ขนาด 15		/		
	หน้า L	☒ ยางปี.....	ขนาด.....		/		
	หลัง R	☒ ยางปี.....	ขนาด.....		/		
	หลัง L	☒ ยางปี.....	ขนาด.....		/		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☒ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
คว้านแดด	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
แม็กซีโลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ใช้คฝ้าย	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
เสาอากาศ	☐ มี	☐ ไม่มี			/		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี	☐ ไม่มี			/		