

ใบตรวจสภาพ

รุ่น ISUZU D-MAX CAB 2.5 SLX สี เทา ทะเบียน ขง 594 ระยอง วันที่ 21/9/68

แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง
☒ ไม่ว่าง 7 มิ.ย. 69


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขโมล 180812 เลขเครื่อง..... เลขคชช.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์ วัฏยะ	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์ สัน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น) ไม่เย็น	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี L ว่าง	☒			13. กรองแอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. สัญญาณไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		ปรับไม่ได้	15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชิ้นวางทองในท้ายเก๋ง				4. ใช้คัท	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐	☒			7. ครีษ เนืง	☒		
3. ไฟสวิตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		ไม่ติด	8. บัมปิ่น	☒		
4. ไฟแต่ง มี ☒ ไม่มี	☒			9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐	☒			10. ปักนก	☒		
6. ไฟดอยไลท์ มี ☒ ไม่มี	☒			11. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม 1. ฝากระโปรง R 1 ดอก เฟืองหม้อรถ




ด้านหน้า 1. ฝากระโปรง (สี)

2. กันชนหน้า (สี)




ข้างขวา 3. แก้มซ้าย (สี)

4. กระบะซ้าย (เทา) (สี)



ด้านหลัง

รวมสี = 9,000



ข้างซ้าย 5. มือปัดน้ำ (สี)

6. แก้มขวา (สี)

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ มีคเดิม ☐ ไม่มีคเดิม ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ มีคเดิม ☐ ไม่มีคเดิม ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ มีคเดิม ☐ ไม่มีคเดิม ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ มีคเดิม ☐ ไม่มีคเดิม ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 24 ขนาด 215/70R15	☒	
	หน้า L ยางปี 24 ขนาด //	☒	
	หลัง R ยางปี 24 ขนาด //	☒	
	หลัง L ยางปี 24 ขนาด //	☒	
ยางขอบกระถก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☒ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซ์ไคเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	หัก
ไฟเบรกลหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	