

ໃບຕຣວງສາພ

ສຸດ... Toyota Revo ... ສີ ມ ... ນະເບີຍ ລາກ 9939 ກມ. ວັນທີ 18/1/66

1. Lavina 11.3.194

ឈ្មោះ ☒ ប្រើ ☐ ប្រើប្រាស់

លេខ គណន ☒ បី ☐ បួន

מִי ☐ הָאֵל.....

☒ דאָס.....

ระบบathers ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ໄຟບຣັດ

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

១១. កើត ☐ ល្បីល្បាញ ☐ មិនល្បីល្បាញ

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

កុល្យា ☐ ឆន្ទៈ.....ចក

☒ កុល្យោជនីម្នាក់...១...១០០

☐ ឆ្នាំកក...១៦៣

Bookservice ☐ បី ☒ ប្រាំបី


ប្រាក់កម្ម ☐ ប្រាក់កម្ម ☒ ប្រាក់កម្ម ☐ ប្រាក់កម្ម ☐

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
1. เบาะ	✓			1. ไฟในถัง	✓			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	✓			
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	✓		เปลี่ยนแล้ว 19/3/1	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก				
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	✓			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	✓			
12. แฉ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	✓			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่				
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	✓			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	✓			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	✓			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เกอร์โบ	✓			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	✓			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	✓			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	✓			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	✓			
1. ไฟหน้า	✓			4. โช๊คอัพ	✓			
2. ไฟหรี่หน้า	✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	✓			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	✓			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	✓			
5. ไฟเลี้ยวหน้า				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	✓			
6. ไฟดย์ไลท์ ☒ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน	✓			
7. ไฟสูง	✓			10. ครีษ	✓			
8. ไฟท้าย	✓			11. ปัมป์	✓			
9. ไฟหรี่ท้าย	✓			12. เพลากลาง	✓			
10. ไฟเบรก	✓			13. ปีกนก	✓			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☒ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หมอนว / เสียง)	✓			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓							


หมายเหตุเพิ่มเติม




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
	ด้าน	ด้าน	
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....19 ขนาด.....16		
	หน้า L ยางปี.....19 ขนาด.....16		
	หลัง R ยางปี.....19 ขนาด.....16		
	หลัง L ยางปี.....19 ขนาด.....16		
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		ถังขยะแขวนติดหน้ารถ (จัดหารถ)
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		