

ใบตรวจสอบสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 16 11 64

ทะเบียน 2๗๗ ๖๙๗

ยี่ห้อ-รุ่น Isuzu D-max spacecab 1.9 L Hi-Lander

สี ๖๗

เลขไมล์ 30,904

เลขตัวถัง MP1TFP47115007314

เลขเครื่อง RZ4ESA0967

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี 9/๒/๖5 ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

ขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ กุญแจ.....
☒ กุญแจรีโมท 2.....
☐ รีโมทแต่ง.....

ระบบไฟ


Day Light ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ไฟหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ไฟหรี่หน้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ไฟสูง ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ไฟท้าย ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ไฟเบรก ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ไฟเลี้ยว ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ไฟแต่ง ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ไฟตัดหมอก ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....
กระจกหลัง ผ่าน ไม่ผ่าน.....
เบาะ..... ผ่าน ไม่ผ่าน.....
แอร์ ผ่าน ไม่ผ่าน.....
เตา ผ่าน ไม่ผ่าน.....
เร็คพวงมาลัย ผ่าน ไม่ผ่าน.....
สัญลักษณ์ไฟ ผ่าน ไม่ผ่าน.....
สภาพเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน.....
น้ำมันเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ท่อไอเสีย ผ่าน ไม่ผ่าน.....
แบตเตอรี่ ผ่าน ไม่ผ่าน.....
สายพาน ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ


☐ พวงมาลัย Multifunction ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☐ Paddle shift ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☒ Airbag ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☒ วิทยุ/MP3 ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☒ CD/DVD ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☒ AUX ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☒ USB ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☒ Bluetooth ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☐ Navi..... ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☐ กล้อง ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☒ เซ็นทรัลล็อก ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☐ Sensor ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☒ กระจกพับ Auto ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☒ กระจกไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☐ Sunroof ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☐ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☐ผ่าน ไม่ผ่าน.....




ด้านหน้า.....



ด้านหลัง.....



ด้านขวา.....



ด้านซ้าย.....

1103 50 ?

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 ยางปี 18 เบอร์ 265/60 R 18
 ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 ยางปี..... เบอร์...../.....R.....
 ล้อหลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 ยางปี..... เบอร์...../.....R.....
 ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 .ยางปี..... เบอร์...../.....R.....

ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....

อุปกรณ์อื่นๆ

ฟิล์ม
 คิวบังแดด
 ยางอะไหล่
 ชุดเครื่องมือ
 แม่แรง
 ฝาครอบคัมล้อ
 ฝาครอบกระทะ
 แม็กไลน์เนอร์
 มี ไม่มี
 มี ไม่มี
 มี ไม่มี
 มี ไม่มี
 มี ไม่มี
 มี ไม่มี
 มี ไม่มี

หมายเหตุอื่นๆ.....

ลงชื่อผู้ตรวจ.....