

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น..... Revo C. Pro สี..... ดำ ทะเบียน..... บม-8923 วันที่..... 13/2/68

แผ่นไอพ่น ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ก๊าซ ☒ ว่าง..... 15 ก.ย 67
☐ ไม่ว่าง.....



ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขใบสี..... 93,624 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
1. เบาะ	✓			1. ไฟในถัง	✓			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	✓			
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรหลอดและห้องเครื่อง				
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	✓		น้ำมันหล่อ 77,000	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. น้ำมันเบรก	✓			
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	✓			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	✓			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	✓			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่	✓			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	✓			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	✓			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. อินเตอร์	✓			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ	✓			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓		แอร์ = ทน จนปรอทขึ้น	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			13. สัญลักษณ์ไฟ	✓			
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			ระบบช่วงล่าง				
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	✓			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	✓			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	✓			
22. แอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. โช้คอัพ	✓			
23. ชิ้นวางทองในท้ายถัง	✓	✓		5. กระบุพวงมาลัย/แฮค	✓			
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	✓		ABS	
1. ไฟหน้า	✓			7. ครีซ	✓			
2. ไฟหรี่หน้า	✓			8. บัมเปอร์	✓			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง	✓			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	✓			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			11. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)	✓			
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง (พลาสติก)	✓		แผ่นพลาสติก ตามหน้ารถ	
7. ไฟสูง	✓			13. ท่อไอเสีย	✓			
8. ไฟท้าย	✓			14. ท้องว่างเครื่อง	✓			
9. ไฟหรี่ท้าย	✓			15. ท้องว่างเกียร์	✓			
10. ไฟเบรก	✓			16. ฝาครอบเครื่อง	✓			
11. ไฟเลี้ยวหลัง	✓			17. แผ่นกันความร้อน	✓			

หมายเหตุเพิ่มเติม..... + 1 เบาะหนัง ทน 10 ปี



ด้านหน้า 1. กะโหลก (สี+โคร) ว่างขวา

(ชมพู, โด, รด, โด) = 1500



ด้านหลัง

* โดโรน (โคร)

ข้างซ้าย

2. กระจก R (สี+โคร) 1,500 (ชมพู)

รวมสี = 3,000

		ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
ภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คโคร ☐ แม็คโครแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☒ แม็คโคร ☐ แม็คโครแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หลัง R ☒ แม็คโคร ☐ แม็คโครแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หลัง L ☒ แม็คโคร ☐ แม็คโครแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
ภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 265/65/17	☒		
	หน้า L ยางปี 22 ขนาด 265/65/17	☒		
	หลัง R ยางปี 22 ขนาด 265/65/17	☒		
	หลัง L ยางปี 22 ขนาด 265/65/17	☒		
วางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
รีวบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
วางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ผ้าครอบตุ้มล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ซีคฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
สากอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☐ ไม่มี			