

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ NS 0140 90V NAVI สี ขาว ทะเบียน 800-8493 วันที่ 4/9/62
 เลขไมล์ 62,120 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภูเขา.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี 1.40
 ภาษี ☐ ชาติ..... ☐ ไม่ชาติ.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>0.10</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหนา, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	<u>เปลี่ยน</u>
16. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	<u>85 66,875</u>
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	<u>สิด</u>
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี <u>0.3</u>	☒	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
28. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	


ระบบไฟภายในรถ				ระบบช่วงล่าง			
1. ไฟในถัง	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒	☐	
2. ไฟหน้าบด	☒	☐		4. รอยรั่วโช๊คอัพ	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
				9. ยางหุ้มแหนบ	☒	☐	
				10. เบรก	☒	☐	
				11. เช็คอัพ	☒	☐	

ชื่อผู้ตรวจ สมโภชน์
 ชื่อผู้ส่งงาน สมโภชน์


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

๕ = ๕,๐๐๐ บาท ๖ = ๖,๕๐๐

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 20 นิ้ว	✓	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	✓	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	✓	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 12	ขนาด 20	✓		
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....	✓		
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....	✓		
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....	✓		
ยางขอบกระฉก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	L + R.
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				