

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น ISUZU D-MAX 1/2019 สี เทา ทะเบียน ขล 3745 วันที่ 12/06/66

เลขโมล 62,640
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 17/06/67


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เกส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	สีเทา 500	1. ไฟในถัง		☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด		☒	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>900 22/5%</u>		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบบเตอร์รี่ <u>เปลี่ยน 2200</u>		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สวิตช์ชนิดไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. ใช้คัท			
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหูลูหนบ			
7. ไฟสูง		☒		10. ครี		☒	
8. ไฟท้าย <u>เปลี่ยน 1,500 R</u>		☒	66000 66000	11. บัม			
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก		☒		13. ปีกนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					

กิมชาย
 400


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

ประตูกระจกซ้ายเปิดอัตโนมัติ 1300

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คอัพ ☐ แม็คอัพแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด <i>15</i> นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คอัพ ☐ แม็คอัพแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด <i>15</i> นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คอัพ ☐ แม็คอัพแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด <i>15</i> นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คอัพ ☐ แม็คอัพแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด <i>15</i> นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี <i>19</i> ขนาด.....	☒	
	หน้า L ยางปี <i>19</i> ขนาด..... <i>215/70 R15</i>	☒	
	หลัง R ยางปี <i>19</i> ขนาด..... <i>12/18 9,000</i>	☒	
	หลัง L ยางปี <i>19</i> ขนาด.....	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็คไซไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ๊คฝักท้าย	☐ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	