

ส.

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ NISSAN MARCH 1.2EL สี ดำ ทะเบียน กธ 1493 พง. วันที่ 10/10/68

แฉนวนกันความร้อน ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 1ก.พ.69


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....1.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขไมล์ 127455 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	ไม่ติด	2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		4. น้ำมันพัด	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. แบริเตอร์รี	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. สายพาน	☒	☐	
12. แฉ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์ <u>ใช้</u>	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. อินเตอร์	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. เทอร์โบ	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. กรองแอร์	☒	☐	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. สัตว์ลักษณะไฟ	☒	☐	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. ฝาครอบเครื่อง	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		16. แฉ่นกันความร้อน	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ <u>ใช้</u>	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒	☐	
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
24. ชิ้นวางของในท้ายเก๋ง	☒	☐		4. ใช้อั้ว	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				5. กระบุงพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐	☒	☐		7. ครีษ	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตรไทร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	ไม่ติด	8. บั้มบั้น	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐	☒	☐		10. ปักน	☒	☐	
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. พวงมาลัย (สิ้น / หนอง / เสียง)	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		12. แฉ่นใต้เครื่อง	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		13. ท่อไอเสีย	☒	☐	
9. ไฟเบรก	☒	☐		14. ท้องว่างเครื่อง	☒	☐	
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		15. ท้องว่างเกียร์	☒	☐	


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา 1. สเก็ทซ้าย (สี)



ด้านหลัง



ข้างซ้าย สเก็ทขวา (สี)

ราคา = 2,000

งาน 1 ปี 4 =

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คเคียม ☒	แม็คเคียมแต่ง ☐	กระแทก / ขนาด	15 นิ้ว	
	หน้า L	☐	แม็คเคียม ☒	แม็คเคียมแต่ง ☐	กระแทก / ขนาด	15 นิ้ว	
	หลัง R	☐	แม็คเคียม ☒	แม็คเคียมแต่ง ☐	กระแทก / ขนาด	15 นิ้ว	
	หลัง L	☐	แม็คเคียม ☒	แม็คเคียมแต่ง ☐	กระแทก / ขนาด	15 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	19	ขนาด	195/55 R15		
	หน้า L	ยางปี	19	ขนาด	19		
	หลัง R	ยางปี	19	ขนาด	19		
	หลัง L	ยางปี	19	ขนาด	19		
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	บานหลังขาด		
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี			
ฝาครอบกระแทก	☐	มี	☒	ไม่มี			
แม็กซีไลเนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี			
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	แตก		
ใช้คฝาก้าย	☒	มี	☐	ไม่มี			
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี			
ไฟเบรกล้างคา	☒	มี	☐	ไม่มี			