

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Nissan NP300 9/92.59L สี ขาว ทะเบียน ฉฉ ๑๑๑ ๑พล วันที่ ๒/7/๒๕๖๖


เลขโมล 27856
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 21 ต.ค. ๖๖

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเลม ☐ ไม่ลงเลม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ใช่	ไม่	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ใช่	ไม่	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบวงจรไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. ที่ปิดน้ำฝน <u>ฉีดน้ำ 1-200ml</u>	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. แบริเตอร์รี	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เกอร์โบ	☒	☐	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		15. สัญญาณไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. โชคอัพ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุหลบ	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย <u>R แยก</u>	☒	☐		11. บั้มบั้น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปักนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		14. พวงมาลัย (สั้น / น่นว / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					


หมายเหตุเพิ่มเติม ขึ้นถึง 70 รกสน




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)



ข้างซ้าย 3. ประตูซ้าย (สี) (สี)



ด้านหลัง 2. ขอบหลังคา (สี)



ข้างขวา 4. หลังคาขอบ (สี) (สี)

สี: 4,800
จาก 11,200

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19 ขนาด 195 R15	☒	
	หน้า L ยางปี 19 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 19 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 19 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี หมดสภาพ	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกล้างคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	