

ใบตรวจสอบสภาพ

C2

รุ่น Mitsubishi Attrage 1.2 GLX สี ขาว ทะเบียน กย 5992 ออ วันที่ 18/7/66



เลขโมเดล 55525
 แผ่นป้าย ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชาติ 25 มิ.ย 66
☐ ไม่ชาติ.....

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัด	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแฮน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / ปรอง / เสียง) <u>รั้ง</u>	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม AUTO STOP ไม่ทำงาน (146)



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง 1. กันชนตึงแตก (ตะ+ซ่อม) (สี) ข้างขวา

สี - 1200

ยางใหม่ =

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คคัท	☐	แม็คคัท	☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว
	หน้า L	☐	แม็คคัท	☐	แม็คคัท	☒	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว
	หลัง R	☐	แม็คคัท	☐	แม็คคัท	☒	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว
	หลัง L	☐	แม็คคัท	☐	แม็คคัท	☒	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด.....	175/65R14		☒	
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด.....	99		☒	
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด.....	99		☒	
	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด.....	99		☒	
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	หมดสภาพ
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ยางอะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี		☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี		☒	
ฝาครอบกระทะ	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	อยู่หน้ารถ
แม็คซีไลเนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี		☒	
กระดกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
โซ๊คฝาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี		☒	
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ไฟเบรกลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี		☒	