

ใบตรวจสภาพ

รื้อรถ. นิสสันดาเอร่า ปี 2013 สี ฟ้าดำ ทะเบียน 2 กจ 9003 วันที่ 18 ก.พ 65

เลขไมล์ 166573

เลขตัวถัง MNTBAAN172052130 เชื้อเพลิง

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษา ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

✓130
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☒ เคยติดแก้สถอด(ออกแล้ว)

กฎเกณฑ์ ☐ บรรณานุกรม.....ดอก

☒ กล้วยแจ้ไรโมท... 2 ดอก


☐ ไร่โมท.....ดอก

Bookservice ☐ 21 ☒ 22


ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ ๒ ☒ ๓

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอกรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	ผ้า	✓			1. ไฟหน้า	✓			
2. Push Start	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ไฟหรี่หน้า	✓			
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)		✓			3. ไฟสปอร์ตไลท์	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
4. พวงมาลัย Multifunction	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า		✓		
6. สัญลักษณ์ไฟ		✓			6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		✓			7. ไฟสูง		✓		
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย		✓		
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		9. ไฟหรี่ท้าย		✓		
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก		✓		
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง		✓		
13. USB	☐ มี ☒ ไม่มี								
14. Bluetooth	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	600		✓	
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		✓		
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
19. โรบาร์	☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		✓		
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			6. น้ำมันพอก		✓		
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก		✓		
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			✓	2,000
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		9. แบตเตอรี่			✓	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		10. สายพาน		✓		
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์		✓		
26. Sensor	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		ระบบช่วงล่าง				
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		1. ลูกปืนล้อ				
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		2. ลูกหมากคันชัก				
ระบบไฟภายในรถ					3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ				
1. ไฟในถัง		✓			4. โช๊คอัพ				
2. ไฟหน้าปิด		✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก				
ชื่อผู้จอง 698					7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
สหมท					9. ยางหุ้มแอม				



ข้างซ้าย $\frac{1}{2} \times 10^3 \times 10^3 \times 10^3$ L $\frac{1}{2} \times 10^3 \times 10^3 \times 10^3$
 $\frac{1}{2} \times 10^3 \times 10^3 \times 10^3$ L $\frac{1}{2} \times 10^3 \times 10^3 \times 10^3$
 2600



ข้างขวา สัตยโศภนวิภังค์ ๖๖๖๖ ๑๓๐๐+ สัตยโศภนวิภังค์ ๖๖๖๖ ๑๓๐๐

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 20		ขนาด 185/65/15	✓	
	หน้า L	☐ ยางปี 20		ขนาด 185/65/15	✓	
	หลัง R	☐ ยางปี 20		ขนาด 185/65/15	✓	
	หลัง L	☐ ยางปี 20		ขนาด 185/65/15	✓	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม่กซ์ไดเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี				
กระทะกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☐ มี	☐ ไม่มี			✓	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	