

ใบตรวจสภาพ

รุ่น Toyota COMMUTER 2.8 สี ฟ้า ทะเบียน สี่ 5182 วันที่ 12/11/67

แผ่นเพลน ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 9 ต.ค. 68


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขโมล 179757 เลขเครื่อง..... เลขคชช.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน			
12. แฉ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระจก้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคั่นชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า				4. ใช้ควัว			
2. ไฟหรี่หน้า				5. กระบุงพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสปรตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ่หนบ			
7. ไฟสูง				10. ครีษ			
8. ไฟท้าย				11. บั้มบ			
9. ไฟหรี่ท้าย				12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก				13. ปักนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หน่วง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง							


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)



ข้างซ้าย



ด้านหลัง 2. ฝาท้าย (สี)

3. กันชนหลัง (เสา) (สี)



ข้างขวา

สี = 1,500

สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคเดิม ☐ แม็คคแต่ง ☒	หน้า L ☐ แม็คคเดิม ☐ แม็คคแต่ง ☒	หลัง R ☐ แม็คคเดิม ☐ แม็คคแต่ง ☒	หลัง L ☐ แม็คคเดิม ☐ แม็คคแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 23 ขนาด 265/65 R16	หน้า L ยางปี 23 ขนาด 99	หลัง R ยางปี 23 ขนาด 99	หลัง L ยางปี 23 ขนาด 99				
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี							
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี							
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี							
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี							
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี							
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี							
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี							
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี							
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี							
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี							
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี							
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี							
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี							