

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ..... Vigo C สี..... มอญ ทะเบียน..... มท-6035 วันที่..... 26/5/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เกส ☐ ลงเลม ☐ ไม่ลงเลม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา..... 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท..... ดอก
☐ รีโมท..... ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์..... 408,873 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	P-L ๒๒	1. ไฟในเก๋ง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	เลข 4,000
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันพอก		☒	เลข ๑๖๖
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		เลข ๑๖๖
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. อินเตอร์			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	เลข ๑๖๖
17. กระงะไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				13. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. โช้คอัพ	☒		
23. ชิ้นวางทองในท้ายเก๋ง				5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	เลข P L ๒๒
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
1. ไฟหน้า	☒			7. ครีษ		☒	เลข ๑๖๖
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บัมพ์			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง		☒	
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย	☒			14. ท่อวางเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท่อวางเกียร์			
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง			
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน	☒		เลข ๑๖๖


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างขวา



ด้านหลัง

ยาง A 1562



ข้างซ้าย

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หลัง L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19 ขนาด 205/70/15		☒	
	หน้า L ยางปี 19 ขนาด 205/70/15		☒	
	หลัง R ยางปี 19 ขนาด 205/70/15		☒	
	หลัง L ยางปี 19 ขนาด 205/70/15		☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบตุ้มล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
ซิคฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
สวอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			

* ฝาครอบ 122