

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ..... REVO สี ขาว ทะเบียน 2 พก 6847 วันที่ 14 มี.ค. 66

เลขโมล 154919

แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☒ ไม่ขาด 251พ.4.66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก



Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>2คนเบาะ2คน</u>		☒		1. ไฟในถัง		☒	
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด		☒	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. น้ำมันเครื่อง <u>900</u>		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพื้		☒	
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำมัน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>ไม่ผิดปกติ</u>		☒	<u>ดี</u>
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบบเตอรี่ <u>24504</u>		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		12. อินเตอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ			
1. ไฟหน้า		☒		4. โชคอัพ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครีษ		☒	
8. ไฟท้าย <u>ไม่ผิดปกติ</u>		☒	<u>1000/1000</u>	11. บั้มบั้น		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. ปักนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสี่ยง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					



หมายเหตุเพิ่มเติม.....

1797



ด้านหน้า ทำสีรองถัง 12,000

ข้างขวา



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

	ด้าน	ดูด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/	
	หน้า L ☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/	
	หลัง R ☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/	
	หลัง L ☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19 ขนาด	/	
	หน้า L ยางปี 19 ขนาด 215/70R15	/	
	หลัง R ยางปี 19 ขนาด	/	6000
	หลัง L ยางปี 19 ขนาด 16 นิ้ว	/	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซ์ไดเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	/	แม็กซ์ไดเนอร์ รถเกา
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ใช้คฝากาย	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☐ ไม่มี		