

ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่น D-MAX 1.9L สี 671 ทะเบียน 2-๒ 313908 วันที่ 9/10/66.

เลขโมล 135085

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มีเลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มีภาษี ☒ 7 ก.พ. 66☐ ไม่วางระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manualเชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGVแก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอดกุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก☐ รีโมท.....ดอกBookservice ☒ มี ☐ ไม่มีประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>		☒		1. ไฟเบรก	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		6. น้ำมันพิก		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. ที่ปิดน้ำฝน <u>สีขาไม่ออก</u>		☒	1.6
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. แบบเตอร์รี่		☒	1.6
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		12. อินเตอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☒	รับสีขวดัก 1.6
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		15. สัญญาณไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. ใช้อัพ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. ยางหุ้มหมอบ		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครีษ		☒	
8. ไฟท้าย <u>ขาด 1 ดอก</u>		☒	1.6 1,800	11. บั้มบั้น		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. ปัดนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		14. พวงมาลัย (เส้น / หมวง / เสียง)		☒	1.6
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. ฝากระโปรง (สี)

2. กันชนหน้า (สี)


ข้างซ้าย 3. แก้วซ้าย (สี)

4. หลังคา (สี) 5. ปีกโด่ซ้าย (เทา)(สี)

6. กระโปรงซ้าย (สี)



ด้านหลัง 7. ฝาท้าย (เทา)(สี)



ข้างขวา 8. กระโปรงขวา (เทา)(สี)

9. แก้วขวา (สี)

๙ = 12,000
๗ ๒4 ๖๖

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แป้นคาลิป	☒	แป้นคาลิปแต่ง	☐	กระดะ / ขนาด 18 นิ้ว
	หน้า L	☐	แป้นคาลิป	☒	แป้นคาลิปแต่ง	☐	กระดะ / ขนาด 18 นิ้ว
	หลัง R	☐	แป้นคาลิป	☒	แป้นคาลิปแต่ง	☐	กระดะ / ขนาด 18 นิ้ว
	หลัง L	☐	แป้นคาลิป	☒	แป้นคาลิปแต่ง	☐	กระดะ / ขนาด 18 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 22	ขนาด	235/40 R18			
	หน้า L	ยางปี 22	ขนาด	"			
	หลัง R	ยางปี 18	ขนาด	235/60 R18			
	หลัง L	ยางปี 18	ขนาด	"			
ยางขอบกระดะ	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี			
ฝาครอบกระดะ	☐	มี	☒	ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☒	มี	☐	ไม่มี			
กระดะหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี			
โซ่ผูกท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี			
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี			
ไฟเบรกหลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี			