

* วันที่ 8/3/64 *

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 23 03 2564

ทะเบียน พท 3139 4122/4122/4122		ยี่ห้อ-รุ่น ISUZU D-MAX 1.9		หมายเหตุ	
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☐ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รถจอด ☒ ระยะเวลา ☐ ซ้ำระเอง					
นัดลูกค้า		กำหนดเสร็จ		เสร็จจริง	
เวลา		เวลา		เวลา	
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 20 นาที (1 ชั่วโมง) 8 2 5 9 3 6 10					
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12					
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา สีกลิตร์ ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12					
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 3 5 2 4 6					
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 2 3					
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 3 5 2 4 ระบบไฟ-น้ำ					
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 2 3					

ผู้ส่งงาน วรรณ พงษ์ สาทะชาติ

ผู้อนุมัติ