

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota Corolla 2014 สี ขาว ทะเบียน ฉก 5845 วันที่ 24.8.64

เลขไมล์ 83641

เลขตัวถัง MROBR39G30674098

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง


เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☐ ไม่ขาด


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ไฟหน้า	☒			
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
4. พวงมาลัย Multifunction	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
6. สัญญาณไฟ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. ไฟตัดหมอกหน้า	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. ไฟสูง	☒			
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒			500 R66 มก
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒			
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒			
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth	☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒			900
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒			
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒			
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันหม้อพัก	☒			
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก	☒			
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒			2000
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒			
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒			
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor	☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒			
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมอกคันชัก	☒			
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลารับ				
ระบบไฟภายในรถ					4. ใช้อัลฟ	☒			
1. ไฟในถัง	☒				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒			
2. ไฟหน้าปิด	☒				6. เบรก				
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
ชื่อผู้จอง <u>bas</u>					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย					9. ยางหุแทน	☒			
สมโภชน์									




ด้านหน้า



ข้างซ้าย ท้ายรถ ระยะด้านหน้าของรถ
สีฟ้าเข้มและไม่มีโปรยฉีดรอบเป็นแนว
+ล้อติดยางยี่ห้อดัง 2000 + 2500



ด้านหลัง สีฟ้าเข้ม 5500
สีเข้ม, ไม่ 13500
รวม 19,000



ข้างขวา สีฟ้าเข้ม 5500
สีเข้ม 1000

สภาพล้อ	หน้า R	หน้า L	หลัง R	หลัง L	ยางปี	ขนาด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
หน้า R	☒	☒	☒	☒	18	265/70/16	✓		
หน้า L	☒	☒	☒	☒	18	265/70/16	✓		
หลัง R	☒	☒	☒	☒	18	265/70/16	✓		
หลัง L	☒	☒	☒	☒	18	265/70/16	✓		
ยางขอบกระจาก	☒	☒	☒	☒	18	265/70/16	✓		
ฟิล์ม	☒	☒	☒	☒	18	265/70/16	✓		
ตัวบังแดด	☒	☒	☒	☒	18	265/70/16	✓		
ยางอะไหล่	☒	☒	☒	☒	18	265/70/16	✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒	☒	☒	☒	18	265/70/16	✓		
แม่แรง	☒	☒	☒	☒	18	265/70/16	✓		
ฝาครอบคัมล้อ	☒	☒	☒	☒	18	265/70/16	✓		
ฝาครอบกระทะ	☒	☒	☒	☒	18	265/70/16	✓		
แม่กซ์ไดเนอร์	☒	☒	☒	☒	18	265/70/16	✓		
กระจากหน้า	☒	☒	☒	☒	18	265/70/16	✓		
ใช้ผ้าห้าย	☒	☒	☒	☒	18	265/70/16	✓		
เสาอากาศ	☒	☒	☒	☒	18	265/70/16	✓		
ไฟเบรกลังคา	☒	☒	☒	☒	18	265/70/16	✓		