

ใบตรวจสอบสภาพ

B

รุ่นรถ ISUZU D-MAX Hi 1.9 สี กรม ทะเบียน ฉฉ 2334 ฉฉ วันที่ 29/02/67


เลขโมเดล 62255
 แผ่นเฝ้าเหล็ก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 11 กพ 67
☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบบเตอร์รี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ฟิล์มแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์		☒	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. โช๊คอัพ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบุงพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟถอยหลัง ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครีซ		☒	
8. ไฟท้าย		☒		11. บัมพ์		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. ปีกนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หนอง / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	☒	☐	
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	☒	☐	
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	☒	☐	
	หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	☒	☐	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 21	ขนาด 255/65 R17	☒	☐	
	หน้า L	ยางปี 21	ขนาด 255/65 R17	☒	☐	
	หลัง R	ยางปี 21	ขนาด 255/65 R17	☒	☐	
	หลัง L	ยางปี 21	ขนาด 255/65 R17	☒	☐	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☐		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☐		
ตัวถังแดง	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☐		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☐		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☐		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☐		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☐		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี	☐	☒		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☐		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☐		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี	☐	☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☐		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี	☒	☐		