

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ พิกัดเรนเจอร์ปี 2016 สี ขาว ทะเบียน 6กฏ 9366 วันที่ 7/10/62

เลขไมล์ 84535 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง กนบ1MF0608W650 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขาเรียวมีท.....ดอก

เลขเครื่อง PAAT2333274 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ 7.5.ค 2562


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒		
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ			
1. ไฟในถัง	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒		


ชื่อผู้ตรวจ	<u>196</u>
ชื่อผู้ส่งงาน	
สมโภชน์	
3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	
4. รอยรั่วใช้คอป	
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	
6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	
9. ยางหนแห่น	
10. เบรก	
11. เช็คอัพ	




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

10๓ - 2,500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....17.....นิ้ว	✓	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....17.....นิ้ว	✓	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....17.....นิ้ว	✓	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....17.....นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....16.....	ขนาด.....	265/65/17	✓	
	หน้า L	ยางปี.....16.....	ขนาด.....	265/65/17	✓	
	หลัง R	ยางปี.....16.....	ขนาด.....	265/65/17	✓	
	หลัง L	ยางปี.....16.....	ขนาด.....	265/65/17	✓	
ยางขอบกระฉก	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		