

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Nissan ALMERA

สี ขาว ทะเบียน ขก 175 จด. วันที่ 3/12/68

แผ่นใบลาน ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☒ ไม่ว่าง 15 พ.ค. 69

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☒ รีโมท.....1.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

เลขไมล์ 165354


เลขเครื่อง.....เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำหม้อพัก		☒	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. เทอร์โบ		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. กรองแอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. สัญลัษณ์ไฟ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. ฝาครอบเครื่อง		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง		☒	
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
24. ชั้นวางของในท้ายเก๋ง				4. โช้คอัพ		☒	
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค		☒	
1. ไฟหน้า		☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐				7. ครีซ		☒	
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บัมพ์		☒	
4. ไฟแต่ง มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐				10. ปีกนก		☒	
6. ไฟดยไลท์ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)		☒	
7. ไฟสูง		☒		12. แผ่นใต้เครื่อง		☒	
8. ไฟท้าย		☒		13. ท่อไอเสีย		☒	
9. ไฟเบรก		☒		14. ท่อวางเครื่อง		☒	
10. ไฟเลี้ยวหลัง		☒		15. ท่อวางเกียร์		☒	


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่่ง	กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่่ง	กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่่ง	กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่่ง	กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....23.....	ขนาด.....	185/60 R15	☒		
	หน้า L	ยางปี.....23.....	ขนาด.....	??	☒		
	หลัง R	ยางปี.....23.....	ขนาด.....	??	☒		
	หลัง L	ยางปี.....23.....	ขนาด.....	??	☒		
ยางขอบกระจก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		
แม็กซ์ไทเลอร์	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		