

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ อีซูซอ เบลู ปี 2018 สี ขาว ทะเบียน 8 กข 1434 วันที่ 22 ๓๐ 64

เลขไมล์ 73226

เลขตัวถัง MP1YFR87JKG001846

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 2 ๓.๑ 65

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 2.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☒ มี ! ☐ ไม่มี


๒๒๘/๑๑/๖๔

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u> <u>200</u>	☒	☐	<u>ดี</u>	1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
23. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
24. กระงะมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
27. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒	☐	
2. ไฟหน้าปัด	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
				6. น้ำมันม้อพัก	☒	☐	
				7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
				9. แบตเตอรี่	☒	☐	
				10. สายพาน	☒	☐	
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
				2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
				3. ยางกันฝุ่นเพล้าขับ	☒	☐	
				4. โช๊คอัพ	☒	☐	
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒	☐	
				6. เบรก	☒	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
				9. ยางหุ้มแพน	☒	☐	


ชื่อผู้จอง 6๗๕

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

รวม ๗๐๖ ~~15,000~~ 11,000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	✓
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	✓
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	✓
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	✓
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี	18	ขนาด	255/60/18	✓
	หน้า L	☐ ยางปี	18	ขนาด	255/60/18	✓
	หลัง R	☐ ยางปี	18	ขนาด	255/60/18	✓
	หลัง L	☐ ยางปี	18	ขนาด	255/60/18	✓
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				✓
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ฝาครอบตุ้มล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ใช้คฟ้าย	☐ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				✓