

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Mitsubishi Triton Dcab 2.4 0L5 LTD 145 ทะเบียน จก 5430 ชบ วันที่ 21/11/65


เลขไมล์ <u>8430</u> แผ่นพลา ☐ มี ☐ ไม่มี เลขคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี ภาษี ☐ ว่าง ☐ ไม่ว่าง	ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ	ฤดูจ ☐ ธรรมดา.....ดอก ☐ ฤดูจร้อน.....ดอก ☒ ร้อน..... ¹ดอก Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
---	---	--

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟในถัง	✓		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. น้ำมันเครื่อง		✓	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. น้ำมันเบรก	✓		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	✓		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	✓		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	✓		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	✓		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	✓		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			12. อินเตอร์	✓		
17. กระจุกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			13. เทอร์โบ			
18. กระจุกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			15. สัญลักษณ์ไฟ	✓		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. ลูกปืนล้อ	✓		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก	✓		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	✓		
1. ไฟหน้า	✓			4. โช๊คอัพ	✓		
2. ไฟหรี่หน้า	✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	✓		
3. ไฟสปอर्टไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	✓		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	✓		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	✓		
6. ไฟดรายไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ยางหุ้มหมอบ	✓		
7. ไฟสูง	✓			10. ครี	✓		
8. ไฟท้าย <u>R แดง</u>	✓		1,500	11. ขับขึ้น	✓		
9. ไฟหรี่ท้าย	✓			12. เพลากลาง	✓		
10. ไฟเบรก	✓			13. ปั่นนก	✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง) <u>เสียง</u>	✓		ถ้าคือ 00
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓			15. <u>ท่อ</u> <u>โดนตัดแตก</u>	✓		3,500

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

★ ยาง 2,500 x 4

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ					ซ้าย	ขวา	
หน้า R	☒	แม็คคติม	☐	แม็คคเต่ง	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
หน้า L	☒	แม็คคติม	☐	แม็คคเต่ง	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
หลัง R	☒	แม็คคติม	☐	แม็คคเต่ง	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
หลัง L	☒	แม็คคติม	☐	แม็คคเต่ง	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
สภาพยาง							
หน้า R ยางปี 16		ขนาด	245/65R17			☒	
หน้า L ยางปี 16		ขนาด	99			☒	
หลัง R ยางปี 16		ขนาด	99			☒	
หลัง L ยางปี 16		ขนาด	99			☒	
ยางขอบกระຈກ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระຈກ	☐	มี	☒	ไม่มี			
แม็คคซิลเวอร์	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
กระຈກหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
โซ่คฝาก้าย	☐	มี	☒	ไม่มี			
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ไฟเบรกหลังค	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		