

ใบตรวจสภาพ

รุ่น Toyota Fortuner 2.5 V AUTO สี เทา ทะเบียน ภข 6719 ๐๑ วันที่ 92 ตุลาคม 2568

แฉนวนพาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาณี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 24 ต.ค. 68


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....2 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☒ มี.....24/12/88 ☐ ไม่มี


เลขโมล 230.940 เลขเครื่อง 2KDA687110 เลขคัสซี MRO2R69G40018436

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ปกติ</u>	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	<u>ตู้หัง 6,000</u>
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		5. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. แบตเตอรี่	☒	☐	
11. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. สายพาน	☒	☐	
12. แฉน Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. อินเตอร์	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. เทอร์โบ	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. กรองแอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		14. สัตว์ลักษณะไฟ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. ฉากรอบเครื่อง	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี <u>ปกติ</u>	☒	☐		16. แฉนกันความร้อน	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒	☐	
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
24. ชิ้นวางของในท้ายเก๋ง	☒	☐		4. โช้คอัพ	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. ครีษ	☒	☐	
3. ไฟสปรตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. บั้มบั้น	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. บั๊กน	☒	☐	
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		12. แฉนใต้เครื่อง	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		13. ก่อไอเสียง	☒	☐	
9. ไฟเบรก	☒	☐		14. ก่อว้างเครื่อง	☒	☐	
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		15. ก่อว้างเกียร์	☒	☐	

หมายเหตุเพิ่มเติม น้ำมันใช้ซัฟฟาล์มบวกล้ออัทน , น้ำมันหม้อวมาลลลต , โช้คอัพทำน




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....21.....ขนาด.....265 65 R17		} ไม่ทำดอกไฟ
	หน้า L ยางปี.....21.....ขนาด.....		
	หลัง R ยางปี.....21.....ขนาด.....		
	หลัง L ยางปี.....21.....ขนาด.....		
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี เทปไฟฟ้าน หน้า+หลัง		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้ค้ำท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	