

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Pajero Sport 2.4GT Premium สี เทา ทะเบียน 9กต 36 70 วันที่ 23/8/66


เลขโมล 177171
 แผ่นเพลก ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ไม่เสีย
☒ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เก้าอี้ ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....2 ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบวงจรหลอดและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☐	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☒	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพัด	☐	☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☐	☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์ <u>น้ำมันจืด</u>	☐	☒	(เสีย)
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบตเตอรี่	☐	☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☐	☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☐	☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☐	☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☐	☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☐	☒	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. สัญลัษณ์ไฟ	☐	☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☒	
22. แตร ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ลูกหมากคันชัก (เสีย)	☐	☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☐	☒	
1. ไฟหน้า <u>หน้าขวาแตก</u>	☐	☒		4. ใช้อคัพ (เสีย)	☐	☒	
2. ไฟหน้า	☐	☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☐	☒	
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	R/ไม่ติด (เสีย)	6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☐	☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☐	☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☒	
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุ้มแพน	☐	☒	
7. ไฟสูง	☐	☒		10. ครีษ	☐	☒	
8. ไฟท้าย	☐	☒		11. บัมพ์	☐	☒	
9. ไฟท้าย	☐	☒		12. เพลากลาง	☐	☒	
10. ไฟเบรก	☐	☒		13. ปีกนก	☐	☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. พวงมาลัย (สั่น / หมอง / เสียง)	☐	☒	ตั้งท้าย (เสีย)
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☐	☒					

หมายเหตุเพิ่มเติม เกียร์ R/ไม่ P/ไม่เสีย (เสีย)




ด้านหลัง
ด้านหน้า 5. ฝาถัง (ตะเกียบ) (สี)
6. กันชน หลัง (สี)



ข้างซ้าย 7. คิ้วหลังหลัง (สี)
8. คิ้วประตูหลัง (สี) , 9. ประตูหลัง (ตะเกียบ) (สี)
10. กันชน (ตะเกียบ) (สี) 11. คิ้วหลัง (สี)



ด้านหน้า
ด้านหลัง 1. กันชนหน้า (ตะเกียบ) (สี)
สีรถ 2
ยว 2 สี 6 :



ข้างขวา 2. คิ้วกันชนหน้า (สี)
3. กันชน (ตะเกียบ) (สี)
4. คิ้วประตูหลัง (ตะเกียบ) (สี)

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด 265/65 R18	☒	
	หน้า L ยางปี 15 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 21 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี ทั่วทั้งคัน	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระดก	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็คคัสไฮดรอลิก	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี 100% ซ่อมใหม่	☒	
ใช้ฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี หัก	☒	
ไฟเบรกล้างคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	