

ใบตรวจสภาพ

รุ่น FORD RANGER CAB 2.2 XLT 4WD สี ขาว ทะเบียน สก 1668 ขด. วันที่ 19/9/68

แฉ่ไอพลา ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาชี ☒ วด 12 ส.ค.68
☐ ไม่วด.....



ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ วดรด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเลม ☐ ไม่ลงเลม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สวด

กฤจ ☐ ธรรมดา.....ดวก
☒ กฤจรีมท. 1.....ดวก
☐ รีมท.....ดวก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

เลวโมล์ 117799.....เลวเครื่อง.....เลวคัชี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในเก้ง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปัด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงแหวนและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>เหลือ 6,000</u>	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพืค	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แฉ่ Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเวอร์	☒		
14. เซ็นทลล๊อค ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แวร (ความเย็น / กลั่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัณลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แฉ่กันความร้อน	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
24. ชิ้นวางทองในท้ายเก้ง				4. ีคัฉ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระจุกพวงมาลัย/แลค	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ฝ้าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐				7. ครัช	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				8. บัมพ์	☒		
4. ไฟแต่ง มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาจับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐				10. ปักนก	☒		
6. ไฟดัยไลท์ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แฉ่ใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย <u>โคมขาวมตา</u>	☒			13. ท่อไอดี	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		



หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. กันชนหน้าคด (ซ้าย/ขวา) (สี)

ข้างขวา

รวม = 10,000



ด้านหลัง 2. กันชนหลัง (ซ้าย/ขวา)

ข้างซ้าย 5. กระป๋อง (เศษ)

3. หม้อกระป๋อง (เศษ)

6. ปิ่นโลหะ (เศษ)

4. สลักท้าย (สี) (เศษ)

7. กระดาษ (สี)

8. หม้อโลหะ (สี)

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 24 ขนาด 265/65R14	☒	
	หน้า L ยางปี 24 ขนาด "	☒	
	หลัง R ยางปี 24 ขนาด 265/65R14	☒	
	หลัง L ยางปี 24 ขนาด "	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	