

แผนกเครื่อง

รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น mitsubishi TRITON PLUS ทะเบียน 3มจ 8248 ก-ท.2

วันที่เข้าซ่อม 15 ธ.ค. 67 เวลา 14:00 วันที่ซ่อมเสร็จ 17 ธ.ค. 67 เวลา 14:00

ระบบเครื่อง

เสียง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____ _____
รอยร้าว	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____ _____
น้ำมันเครื่อง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>เปลี่ยนเครื่อง + กรองใหม่ มีปะปน</u>
หม้อน้ำ/หม้อพัก/ ฟรีบีม/ใบพัดลม/ สายพาน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>-</u>
สายพานหน้า เครื่อง/ลูกเลขา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
กรองอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ไดร์ชาด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ไดร์สตาร์ท	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
อื่นๆ ระบุ.....	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____ _____

ระบบแอร์

สายพานแอร์/ ลูกปั๊ม/ใบพัดลม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แผงคอยล์ร้อน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แผงคอยล์เย็น	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
คอมแอร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____

ระบบช่วงล่าง

ยาง	☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ เปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น 265/60 R16 ARISUN
แม็กซ์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
แร็คพวงมาลัย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
เบรค (จานเบรค,น้ำมัน ผ้าเบรค,ปั้มเบรค)	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ ยาง 70-80% แล้ว 80%
ครีท (แผ่น,ลูกปืนกด, ลูกปืนปลาย,หวี, ไฟววิน)	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
ใช้คหน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ เปลี่ยน 7 ชิ้น ชุด 907
เพลาชับ ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
ลูกหมากปีกนก ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
ลูกหมากกันโคลง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
ลูกปืนล้อ หน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
เพลาชับ ซ้าย/ขวา	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
เฟืองท้าย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
แหนบ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
คันเร่ง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ

ระบบไฟหน้าไฟ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ
--------------	--