

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรุป

วันที่ 15 06 2567

ทะเบียน 38248 1ml.		ยี่ห้อ-รุ่น KFR5016H1 TRITON PLUS		หมายเหตุ	
ประเภทการซ่อมบำรุง : ☒ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รถจอด ☐ ระยะดูแล ☐ ชำระเอง					
นัดลูกค้า เวลา		กำหนดเสร็จ เวลา		เสร็จจริง เวลา	
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง วัฒน + A + B ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5:30 น. 4 8 ตรวจสอบแล้ว 2 5:45 น. 5 9 3 ยาง 4 6 10					
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ภูมิ ประเมิน 15:30 น. เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5:30 น. 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12					
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา สีทีลิตร ช่าง เลิศ ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5:30 น. 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12					
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5:30 น. 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12					
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5:30 น. 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12					
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง B.P.P ประเมิน 14:00 น. เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5:30 น. 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12					
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 5:30 น. 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12					

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ