

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ NP 300 C. S. สี 13M ทะเบียน 24-5364 วันที่ 20/1/68

เลขโมล 65,365

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 30.9.68

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก

☐ รีโมท ☐ ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	180
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดเดอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดริสไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบัน			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. บั๊กน			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หมอน / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. กิ่งไม้	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม.....

สี 50000
1.500.000


ตัว 3,500




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

ราคา = 1,500

* มีใบเสร็จ Boost ซื้ออุปกรณ์
อุปกรณ์เสริมที่พ่อค้าให้มาด้วย

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แบริดเต็ม ☒ แบริดแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว 6 ถ้ำ 17M			✓		
	หน้า L ☐ แบริดเต็ม ☒ แบริดแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว			✓		
	หลัง R ☐ แบริดเต็ม ☒ แบริดแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว			✓		
	หลัง L ☐ แบริดเต็ม ☒ แบริดแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว			✓		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 23 ขนาด 245/45/18			✓		
	หน้า L ยางปี 23 ขนาด 17			✓		
	หลัง R ยางปี 23 ขนาด 17			✓		
	หลัง L ยางปี 23 ขนาด 17			✓		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	30			✓	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี					
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี					
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี					
ใช้คฝาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		