

ใบตรวจสอบสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 8 2 65

ทะเบียน 8ก0-8888

ยี่ห้อ-รุ่น มอเตอร์ 2

สี สีฟ้า

เลขไมล์ 84,035

เลขตัวถัง

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☐ ไม่ขาด

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

ขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ กุญแจ

☒ กุญแจรีโมท

☐ รีโมทต่าง

ระบบไฟ

Day Light ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟหรี่หน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟสูง ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟท้าย ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟเบรก ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟเลี้ยว ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟแต่ง ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟตัดหมอก ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

กระจกหลัง ผ่าน ไม่ผ่าน

เบาะ ผ่าน ไม่ผ่าน

แอร์ ผ่าน ไม่ผ่าน

แดร ผ่าน ไม่ผ่าน

แร็คพวงมาลัย ผ่าน ไม่ผ่าน

สัญลักษณ์ไฟ ผ่าน ไม่ผ่าน

สภาพเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน

น้ำมันเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน

ท่อไอเสีย ผ่าน + ไม่ผ่าน

แบตเตอรี่ ผ่าน ไม่ผ่าน

สายพาน ผ่าน ไม่ผ่าน

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

☒ พวงมาลัย/Multifunction ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Paddle shift ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ Airbag ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ วิทยุ/MP3 ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ CD/DVD ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ AUX ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ USB ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ Bluetooth ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Navi ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กล้อง 360 ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ เซ็นทรัลล็อก ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Sensor ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กระจกพับAuto ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กระจกไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Sunroof ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ ผ่าน ไม่ผ่าน

ด้านหน้า



ยว (2) 11 ต. 57

ด้านหลัง



11 ต. 57

ด้านขวา

สี รีดน้ำ
สี มอริสสัน 11 ต. 57

ด้านซ้าย

11 ต. 57

ด้านซ้าย

สี รีดน้ำ + สี มอริสสัน = 10,000
สี มอริสสัน = 2,000
11 ต. 57 40 =
สี มอริสสัน 11 ต. 57 = 200

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี 14 เบอร์ 175 / 65 R 14
ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี..... เบอร์..... / R.....
ล้อหลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี..... เบอร์..... / R.....
ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี..... เบอร์..... / R.....

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

สี รีดน้ำ
สี มอริสสัน

อุปกรณ์อื่นๆ

ฟิล์ม มี ไม่มี
คิ้วบังแดด มี ไม่มี
ยางอะไหล่ มี ไม่มี
ชุดเครื่องมือ มี ไม่มี
แม่แรง มี ไม่มี
ฝาครอบตุ้มล้อ มี ไม่มี
ฝาครอบกระทะ มี ไม่มี
แม่กไลน์เนอร์ มี ไม่มี

หมายเหตุอื่นๆ

ลงชื่อผู้ตรวจ