

ใบตรวจสอบสภาพ



รุ่น ISUZU D-MAX CAB 1.9S สี ขาว ทะเบียน ขย 8612 กรุงเทพมหานคร วันที่ 30/9/67

ฝาหม้อน้ำ ☒ มี ☐ ไม่มี เลนคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง <u>18,800</u>	ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV	ฤดูใบ ☒ ธรรมดา <u>1</u> ดอก ☐ ฤดูใบไม้ผลิ ดอก ☐ ฤดูใบไม้ร่วง ดอก
แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด	Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี	

เลขไมล์ เลขเครื่อง เลขคีย์



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดเดอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่นั่งแถว ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เกอร์โบ	☒		
18. กระจุไฟฟ้าปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุไฟฟ้าอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แลก	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น	☒		
9. ไฟท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม ตรวจจากข้างซ้ายนอก



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

74 = 1,300

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคแต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคแต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคแต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคแต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 22	ขนาด	215/70R15		☒	
	หน้า L	ยางปี 22	ขนาด	99		☒	
	หลัง R	ยางปี 22	ขนาด	99		☒	
	หลัง L	ยางปี 22	ขนาด	99		☒	
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี		☒	
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☒	ไม่มี		☒	
แม็คซีไลเนอร์	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
กระดกหน้า	☒	มี	☒	ไม่มี		☒	
โซ่ค้ำท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี		☒	
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ไฟเบรกล้างตา	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	