

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Honda Brio AMAZE สี ขาว ทะเบียน กธ-4095 วันที่ 1/5/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☐ ไม่ว่าง.....

ไม่เสีย

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก็ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สติด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี



ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขโมล 85,932

เลขเครื่อง.....เลขคีย์.....



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพวงมาลัย	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. อินเตอร์			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจุงานปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
23. ชิ้นวางของในท้ายเก๋ง	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		ABS
1. ไฟหน้า	☒			7. ครีษ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บั้มบั้น	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลาลอง	☒		
4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			10. ปีกนก	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)	☒		
6. ไฟดะไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		คางคาง
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย	☒			14. ท้องอ่างเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องอ่างเกียร์	☒		
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า ① ราคาค่าเช่า = 1,500

ข้างขวา



ด้านหลัง ② ราคาค่าเช่า = 1,500

ข้างซ้าย

รวม = 3,000

งบ 4-154 =

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคิติม ☒ แม็คคิแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☐ แม็คคิติม ☒ แม็คคิแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		☒	
	หลัง R ☐ แม็คคิติม ☒ แม็คคิแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หลัง L ☐ แม็คคิติม ☒ แม็คคิแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด 195/60/15		☒	
	หน้า L ยางปี ๓ ขนาด ๓		☒	
	หลัง R ยางปี ๖ ขนาด ๓		☒	
	หลัง L ยางปี ๖ ขนาด ๓		☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี			
ผ้าครอบตุ้มล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
สาวอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกลหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			