

ใบตรวจสภาพ

ร่นรต. ๓๒๐๓๑๖๔ ๗ ๒๐๑๘ ส. ๕๓๓ ทะเบียน ๙๙๔๕๐๘๘ วันที่ ๑๕ ก.ย ๖๔

เลขไมล์.....150255

เลขตัวถัง MR054HY910408

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กัญญาแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจโรมัน.....ดอก

☐ รีมोट.....ดอก



Bookservice ☐ 22 ☒ 22

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี



30 m. 9 64

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอกรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			1. ไฟหน้า	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		425
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			3. ไฟสปรตไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunton	☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
6. สัญลักษณ์ไฟ	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กัดลิ้น)	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			7. ไฟสูง	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
8. Airbag	☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ไฟหรี่ท้าย	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
13. USB	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth	☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒ มี ☒ ไม่มี			
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒ มี ☒ ไม่มี			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒ มี ☒ ไม่มี			
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			7. น้ำฉีดกระจก	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒ มี ☒ ไม่มี			
22. ที่บังแดด	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			9. แบตเตอรี่	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			11. สภาพเครื่องยนต์	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. ลูกปืนล้อ	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒ มี ☒ ไม่มี			
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒ มี ☒ ไม่มี			
ระบบไฟภายในรถ					4. ไซค์อัพ	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
1. ไฟในแก๊ง	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
2. ไฟหน้าปัด	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			6. เบรก	☒ มี ☒ ไม่มี			
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒ มี ☒ ไม่มี			
ชื่อผู้จอง					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒ มี ☒ ไม่มี			
ชื่อผู้ขาย					9. ยางหุ้มแชน	☒ มี ☒ ไม่มี			
สแกน									



ด้านหน้า กระจกหน้าแตกเปลี่ยน
เบาะ + กระจาโปรคนหน้า +
ฝาครอบกระจกมองหลัง L-R = 3500

ข้างซ้าย ประตูหน้าขวา = 1500



ด้านหลัง กระจกหลัง + กระจาโปร
ท้าย + ไฟท้ายทั้งสอง = 4500

ข้างขวา สีพ่นหลังซ้ายขวา 6 เมตร
1500 + กระจกประตูซ้ายขวา = 1500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี..... 19	ขนาด..... 185 / 60 / 15	☒		
	หน้า L	☐ ยางปี..... 19	ขนาด..... 185 / 60 / 15	☒		
	หลัง R	☐ ยางปี..... 19	ขนาด..... 185 / 60 / 15	☒		
	หลัง L	☐ ยางปี..... 19	ขนาด..... 185 / 60 / 15	☒		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	1500		☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบตุ้มล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี	รวมล้อ 9600 สีพ่นตัวถัง 4325 รวม 13925			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	ไฟหน้ายังไม่รู้ค่าจ่าย	☒		
ใช้ค้ำท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		