

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ โตโยตาโยริส ปี 2012 สี เทา ทะเบียน 9กข 5088 วันที่ 15 ก.ย 64

เลขไมล์ 150255

เลขตัวถัง MR054HY9104084661

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ ☒ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี



30 ต.ก 64

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ดำ</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า <u>ตลับ 800</u>	☒	☐	125
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย <u>1300</u>	☒	☐	ไฟท้ายใหม่
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
19. ใบบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
20. ฟิล์มติด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
23. กระเป๋าไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
24. กระเป๋าพวงมาลัยปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
27. กระเป๋าพนักอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒	☐	
2. ไฟหน้าบด	☒	☐	ไฟหน้าบด	2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
				6. น้ำมันพัด	☒	☐	
				7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
				9. แบตเตอรี่	☒	☐	
				10. สายพาน	☒	☐	
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
				2. ลูกหมากคันชัก <u>800</u>	☒	☐	ลูกหมากคันชัก
				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
				4. โช้คอัพ	☒	☐	
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒	☐	
				6. เบรก	☒	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
				9. ยางหุ้มแบริ่ง	☒	☐	

ชื่อผู้จอง บจก



ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า กระจกหน้าแตกเปลี่ยน
แปด + กระจกรถยนต์หน้า +
ฝาครอบกระจกมองหลัง L-R 3500

ข้างซ้าย ประตูหน้าขวา = 1500



ด้านหลัง กระจกหลัง + กระจกรถยนต์
ท้าย 3000

ข้างขวา สเปกหลังรถรุ่นเล็กแปด
1500 + กระจกประตูข้างขวา = 1500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	☒	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	185 / 60 / 15	☒	
	หน้า L	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	185 / 60 / 15	☒	
	หลัง R	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	185 / 60 / 15	☒	
	หลัง L	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	185 / 60 / 15	☒	
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		1300	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีไลน์อร์	☐ มี	☒ ไม่มี				
กระຈกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
ใช้คฝ้าย	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
ไฟเบรกหลังค	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	

11,000.00
 569.50
 รวม 11,569.50
 16625