

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ อีจตุ สี ฟ้าเทา ทะเบียน นข 384 วันที่ 21/8/68

เลขโมล 258,253

แฉ่นพวง ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 23/มค/69

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☒ ธรรมดา ☐ ดอ

☐ กุญแจรีโมท ☐ ดอ



☐ รีโมท ☐ ดอ

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แฉ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. ไซค์อัพ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ่หนบ		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครีษ		☒	1 เซ
8. ไฟท้าย		☒		11. บั้มบ้น		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. ปักนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / น่นง / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					

หมายเหตุเพิ่มเติม เขาะจำตุ (ไม่รับโอนสิทธิ์) วิทยุเกิณหน้าจากเตา + ช่องแอร์จัด + เขาะเตปตี้เครื่องโรงงาน
เป็นกลุ่มได้ ๕๓ +



ด้านหน้า ถัดจากหน้า + สีทอง + สีทอง

ข้างขวา สีทอง + สีทอง + สีทอง



ด้านหลัง ฟ้าขาว + สีทอง + สีทอง

ข้างซ้าย สีทอง + สีทอง + สีทอง

ฟ้าขาว + สีทอง + สีทอง

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ มี ☐ ไม่มี ☒ กระจก / ขนาด 15 นิ้ว	☒	สีทอง + สีทอง
	หน้า L ☒ มี ☐ ไม่มี ☒ กระจก / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ มี ☐ ไม่มี ☒ กระจก / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ มี ☐ ไม่มี ☒ กระจก / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 215/70/15	☒	สีทอง + สีทอง
	หน้า L ยางปี 22 ขนาด 215/70/15	☒	
	หลัง R ยางปี 23 ขนาด 215/70/15	☒	
	หลัง L ยางปี 23 ขนาด 215/70/15	☒	
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ฝาครอบถุงล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้ผ้าท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	สีทอง
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	