

ใบตรวจสภาพ

รุ่น Toyota REVO 1.8 ลิตร

สี ส้ม ทะเบียน 38892 วันที่ 21/09/67

แฉนวนพาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชาติ 131.0.67
☐ ไม่ชาติ.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขใบ 38892


เลขเครื่อง.....

เลขคชช.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ คนขับขาด		☒		1. ไฟเบรก ไม่ติด		☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟเลี้ยว ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แฉ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแฉ่น ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แฉ่นเทอร์รี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี			ติดสติ๊กเกอร์	10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแฉ่นเครื่อง / แฉ่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			ขวาขาด 2,000	14. แฉร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แฉร์ ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซค์อัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แฉค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟเลี้ยว	☐ มี ☒ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดัยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			9. ยางหุแฉ่น	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ ไม่มี	☒		160
8. ไฟท้าย L,R, แฉค	☒		1000 x 2 = 2,000	11. ปีมนั	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (ลิ้น / หมอว / เสียง)	☒		160
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม กระจกหลังไม่มี, แฉครอบกระจกขวาขาด (ราคาหม้อคกรงคพว)


1,000




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (๒๕๕)
2. ฝากระโปรง (๒๕๕)



ข้างซ้าย 3. มือซ้าย (๒๕๕)
4. ประตูซ้าย (๒๕๕)



ด้านหลัง 5. ฝาท้าย (๒๕๕)



ข้างขวา

* สีรถเขียว

สีรถเขียว =

ขาว A 15%

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		/		
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		/		
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		/		
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		/		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 205/70 R15			/		
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด 99			/		
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด 99			/		
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด 99			/		
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	ขาด + หมองสีภาพ		/		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี ☒ ไม่มี					