

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX cab 3.0 GLX สี เทา ทะเบียน พจ 8428 พว วันที่ 17/10/65



เลขโมด 186462
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง ☐ ไม่ว่าง 23 ไร่ 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท ☐ ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ตาม	ไม่ตาม	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ตาม	ไม่ตาม	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำมันพื้	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. คัตปิดน้ำฝน <u>ในน้ำวัด</u>	☐	☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์ <u>น้ำมันรั่วเยอะ</u>	☐	☒	3,000.-
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบนเตอร์รี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
* 18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	L, ปรับไม่ได้ + 2,500	14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	แอร์ 1 ไม่ทำงาน (1,500)
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพินอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	L, ไม่พบบ	1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟฟ้าภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. โชคอัพ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสวิตช์ไฟ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (MT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (MT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟเคยไฟ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุ้มแหนบ	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. ปัมป็น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปักนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สับ / หมุน / เสียง)	☐	☒	เสียง
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		* 15. เกียร์ <u>บุษเกียร์ทอง</u>	☐	☒	

หมายเหตุเพิ่มเติม * ฝาปิดคานในกลางไม่ใส่ = 2,000





ด้านหน้า 1. ฝากระโปรงหน้า (สี)

ข้างขวา 2. ประตูท้าย (สี)

3. รั้วใต้ท้าย (สี)

4. กระพริบ ไฟท้ายไม่ตรง (เคาะ) (สี)



ด้านหลัง 5. ฝาท้าย (เคาะ) (สี)

ข้างซ้าย 6. กระพริบ (เคาะ) (สี)

7. หมักมขนา (สี)

* มีใบเปิดฝาท้ายหัก = สี = 7,000 / ยาง 2,000 x 2 /

	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 16 ขนาด 215/65 R16	☒	ยางใหม่
	หน้า L ยางปี 16 ขนาด 99	☒	แต่ดอกยางเยอะ
	หลัง R ยางปี 16 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 16 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	บานหลัง + แฉก ขวด ขวด
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	มีแค่ประตู
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องปั๊มอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็คซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้ฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
* เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	โคมรั้ว