

ใบตรวจสภาพ

รุ่น Toyota YARIS 1.2 E

สี ขาว

ทะเบียน กค 8753 กรุงเทพมหานคร วันที่ 2/9/68

แผ่นนิรภัย ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด.....

☒ ไม่ขาด 30/12/68

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

เลขโมล 135798


เลขเครื่อง.....

เลขคชช.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. อินเตอร์	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ ดี	☒		130
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. โช้คอัพ	☒		
23. ขึ้นวางของในท้ายถัง				5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
ระบบไฟฟ้าภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
1. ไฟหน้า	☒			7. ครีษ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บัมพ์	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย	☒			14. ท้องอ่างเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องอ่างเกียร์	☒		
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม.....


สีรอบ




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็ค	☐ แม็ค	☒ กระ	☐ กระ	หน้า R / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☐ แม็ค	☐ แม็ค	☒ กระ	☐ กระ	หน้า L / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐ แม็ค	☐ แม็ค	☒ กระ	☐ กระ	หลัง R / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง L	☐ แม็ค	☐ แม็ค	☒ กระ	☐ กระ	หลัง L / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 23	ขนาด 185/60R15	☒	☐	
	หน้า L	ยางปี 23	99	☒	☐	
	หลัง R	ยางปี 23	99	☒	☐	
	หลัง L	ยางปี 23	99	☒	☐	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	หมดสภาพ	☒	☐	
จั่วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี		☒	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
ผ้าครอบดูแล	☐ มี	☒ ไม่มี		☒	☐	
ผ้าครอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี		☒	☐	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
ใช้คฝากาย	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	