


ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ ออลติส สี ขาว ทะเบียน 5กค 2973 วันที่ 23/1/68
 เลนโมล 200,665
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กากี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 1 กท. 67
 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ
 ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอง
☐ ภูเขาโรโมท.....ดอง
☒ ไรโมท.....1.....ดอง
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนังดำ</u>	☒	☐	<u>หนังดำ</u>	1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	<u>สี</u>
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบริเตอร์	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☐	☐	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☐	☐	
18. กระงะข้างรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	<u>ไม่เย็น, 1</u>
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ไซคอป	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุ้มหมอบ	☐	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีซ	☐	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐	<u>ใส่ไฟ (ไฟเลี้ยว)</u>	11. ปัมป์	☐	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☐	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปีกนก	☐	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสี่ยง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					


หมายเหตุเพิ่มเติม * ไฟหน้า L 110 + 2,500




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... ขนาด..... 205/55/16	☒	11 ต.ก. / 31 ต.ก. 2009
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด..... 205/55/16	☒	31 ต.ก. 2009
	หลัง R ยางปี..... ขนาด..... 205/55/16	☒	
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด..... 205/55/16	☒	31 ต.ก. 2009
ยางขอบกระด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
จี้วับแฉด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ผ้าครอบชุดล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
ใช้คฝาก้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		