

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 17 11 66

ทะเบียน พฬ 8400	ยี่ห้อ-รุ่น ISUZU D-MAX	หมายเหตุ 5211
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☐ ซ่อมบำรุงภายใน ☒ ภายนอก ☐ ระบุเหตุแล้ว ☐ ซ้ำระเอง		
นัดลูกค้า	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง B ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + กรอง 4 ชั่วโมง 8 2 ระบายน้ำ (เปลี่ยน) 5 5 3 6 10		
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12		
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา สีที่ลิตร ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 ตรวจแล้ว		
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ไฟท้าย ซ้าย แตก 3 5 2 ระบายน้ำมัน 4 6 ตรวจแล้ว		
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 1 ก่อนรถ 2 5 2 3 6 ตรวจแล้ว		
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 นวด + ไล 3 5 2 1.5 ชั่วโมง 4 6 ตรวจแล้ว		
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 ขาดน้ำมัน 2 3		

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ