

002265000218

รายการจดทะเบียน

วันจดทะเบียน 29 มิถุนายน 2563 เลขทะเบียน ยธ 8400 จังหวัด อภัยธานี
 ประเภท รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รับ 3) ลักษณะ กระบะบรรทุก (ไม่มีหลังคา)
 ยี่ห้อรถ ISUZU แบบ D-MAX รุ่นปี ค.ศ. 2020
 สี ขาว เลขตัวรถ MP1TFR87JLG038438 อยู่ที่ กลางขวา
 ยี่ห้อเครื่องยนต์ ISUZU เลขเครื่องยนต์ RZ4EVB1396
 อยู่ที่ ซ้ายเครื่อง เชื้อเพลิง ดีเซล เลขถังแก๊ส
 จำนวน 4 ลูก 1898 ซีซี 150 แรงม้า 2 เฟลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น
 น้ำหนักรถ 1700 กก. น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักสูงสุดเพลา 1110 กก.
 น้ำหนักรวม 2810 กก. ที่นั่ง คน 10605283

เจ้าของรถ

ลำดับที่ 3 วันที่ครอบครองรถ 1 กุมภาพันธ์ 2565
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 เลขที่บัตร 0107536000986 วันเกิด 7 กันยายน 2536 สัญชาติ
 ที่อยู่ 1311/10-21 หมู่ 10
 ต.นครสวรรค์ตก อ. เมือง นครสวรรค์ โทร.

เจ้าพนักงานขนส่งสาธารณะ
เจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานขนส่งสาธารณะ
นายทะเบียน

รายการเสียภาษี

เลขทะเบียน

วัน เดือน ปี

เลขทะเบียน

วัน เดือน ปี

2 พ.ย. 7904

29 มี.ย. 63

ขจ 8400

1 ก.พ. 65

1.

2.

3.

4.

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงินเลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษีบาท/สต.	เงินเพิ่มบาท/สต.	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
1 29 มี.ย. 63	29 มี.ย. 64	A87237381/630042688	1,050.00		สพ. 5 (ไพรัช)	
2 9 พ.ย. 64	29 มี.ย. 65	G97185889/650004229	1,050.00	52.50	กพ (อภิรวัตร) เจ้าพนักงานส่งภาษี	
3						
4						
5						
6						
7						

รายการภาษี

160000000

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงินเลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษีบาท/สต.	เงินเพิ่มบาท/สต.	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

18

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
1 9 พ.ย. 64	ย้ายปลายทางไขจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564	(นางสาวศลิษา นามสุข)	
2			
3 17 พ.ย. 64	ย้ายมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทะเบียนเดิม 2ตอ 7904 กก		
4	ได้ขอกเลิกสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ รอดงาม		
5	โอนกรรมสิทธิ์จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	(นางสาวณิชา นามสุข)	
6 24 ม.ค. 65	ย้ายปลายทางไขจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565	(นางสาวณิชา นามสุข)	
7 1 ก.พ. 65	ย้ายมาจากจังหวัดกำแพงเพชร ทะเบียนเดิม พล 4580 กก	เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน	
8	โอนกรรมสิทธิ์จาก บริษัททุนเดชั่นนครการ จำกัด		
9	แจ้งใช้รถใน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี	(นางสาวณิชา นามสุข)	
10		เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน	

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

150000200

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

19

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

20

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

รายการแจ้งย้าย

	วัน เดือน ปี	หนังสือแจ้งย้ายที่	เลขทะเบียน	ชื่อจังหวัดที่แจ้งย้าย	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
ออก	9 พ.ย. 64		2๗๗ 7904	กรุงเทพมหานคร	(นางสาวศุภาพร นามศรี)	(นายประจักษ์ ภาริทธิ)
2 เข้า	17 พ.ย. 64		ขล 4580	กำแพงเพชร	(นางสาวณัฏฐา อินทโธม)	(นายประจักษ์ ภาริทธิ)
4 ออก	24 ม.ค. 65		ขล 4580	กำแพงเพชร	(นางสาวณัฏฐา อินทโธม)	(นายประจักษ์ ภาริทธิ)
5					(นางสาวทิพย์ขวัญ กล้ารัมย์)	(นายประจักษ์ ภาริทธิ)
6 เข้า	1 ก.พ. 65		ขล 8400	อุทัยธานี	(นางสาวณัฏฐา อินทโธม)	(นายประจักษ์ ภาริทธิ)
7						
8						
9						
10						

21



Apple Inspection

รหัสสินค้า (รายการ) NSN660700113
วันที่ตรวจสอบ 16-07-2566

รหัสสินค้า	CR6607003012	สถานที่จัดเก็บ	นครสวรรค์
ยี่ห้อ	ISUZU	รุ่น	D-MAX
หมายเลขเครื่อง	RZ4EVB1396	ทะเบียน	บธ-8400 อุทัยธานี
หมายเลขตัวถัง	MP1TFR87JLG038438	สี	ขาว
รหัสรุ่นรถ	-	ปีที่ผลิต	- 2020
ขนาดเครื่องยนต์	1.9 CC ระบบเกียร์ MT	วันที่จดทะเบียน	- 29 มิ.ย. 63
ระบบขับเคลื่อน	2WD	เลขไมล์	53,657
ชื่อผู้ตรวจสอบ	นางสาวณัฐรณีญา สุวรรณเกษ	วันที่ป้ายภาษี	29 มิ.ย. 2563
		หมดอายุ	

เกรดตัวรถ

3

เกรดสภาพภายใน

B

หมายเหตุ (1) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบสภาพเครื่องยนต์ ระบบไฟ ระบบไฮดรอลิก ระบบเกียร์ เลขไมล์ สภาพช่วงล่าง และความเสียหายอื่นๆ ผู้ประเมินต้องตรวจสอบสภาพรถด้วยตัวท่านเองทุกครั้ง ทุกครั้ง
(2) การประเมินสภาพเป็นการประเมินเบื้องต้น ณ วันที่ตรวจสอบสภาพเท่านั้น

1.สภาพรถยนต์ ขับได้

แก้มหน้าซ้ายบุบขีดยึด มีรอยขีดข่วนรอบคัน

2.สภาพเครื่องยนต์

สภาพเครื่องยนต์โดยรวม ปกติ

เครื่องยนต์ หมุน ความร้อน ปกติ

3.ประเภทน้ำมัน

เครื่องยนต์ Diesel

4.แชสซี/สภาพช่วงล่าง

สภาพช่วงล่าง พอใช้

สภาพแชสซี พอใช้

5.สภาพเกียร์

สภาพเกียร์ ใช้งานได้

เพาซ์ขับเคลื่อน ครบ

6.ระบบเบรก/คลัช

ระบบเบรก ใช้งานได้

ระบบเบรก ABS มี

คลัช ใช้งานได้

7.ระบบพวงมาลัย

ระบบพวงมาลัย เพาเวอร์

สภาพพวงมาลัย ใช้งานได้

8.ระบบแอร์

ระบบแอร์ เย็น


คอมเพรสเซอร์ มี

9.ระบบแผงหน้าปัทม์

ไฟโชว์ (ระบบ)

10.เนวิเกเตอร์

เนวิเกเตอร์



11.กุญแจรถยนต์

กุญแจรถยนต์ มี จำนวน 1 ดอก

ประเภทกุญแจ กุญแจ 1 ดอก

12.อุปกรณ์ของรถ

กระจก ไฟฟ้า ล้อแม็ก มี จำนวน 4

ถุงลมนิรภัย มี ล้อธรรมดา ไม่มี จำนวน -

สมุดรับประกัน ไม่มี ชีวรูป ไม่มี

SD Card ระบบวิทยุ ไม่มี มุนรูป ไม่มี

13.สายชาร์ตไฮบริด

สายชาร์ตไฮบริด - RZAIEVB1396

