ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ โตโยต้า ซีออสปี้ สี ดำ ทะเบียน กจ 4694 วันที่ 8/8/62

เลขไมล์ 62987 ระบบเกียร์ ☑ Auto ☐ Manual กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง MR23T9F360118[illegible] เชื้อเพลิง ☑ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☑ กุญแจรีโมท 1 ดอก

เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☑ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☑ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☑ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☑ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด..... ☑ ไม่ขาด 29 ก.ค. 2563

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ ผ้า	✓		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี	ไ	✓	
3. พวงมาลัย (ความสั่น ,ความหน่วง ,เสียง)	✓		
4. พวงมาลัย Mutifuntion ☐ มี ☑ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☑ ไม่มี			
6. สัญลักษณ์ไฟ	✓		
7. แอร์ (ความเย็น ,กลิ่น)	✓		
8. Airbag ☑ มี ☐ ไม่มี			
9. วิทยุ/MP3 ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
10. CD ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
11. DVD ☐ มี ☑ ไม่มี			
12. AUX ☑ มี ☐ ไม่มี			
13. USB ☑ มี ☐ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☑ ไม่มี			
15. Navi ☐ มี ☑ ไม่มี			
16. SD Card ☐ มี ☑ ไม่มี			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☑ ไม่มี			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☑ ไม่มี			
19. โรบาร์ ☐ มี ☑ ไม่มี			
20. เซ็นทัลล็อค ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
21. Sunroof ☐ มี ☑ ไม่มี			
22. ที่บังแดด ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
23. กระจกไฟฟ้า ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
25. กล้อง ☐ มี ☑ ไม่มี			
26. Sensor ☐ มี ☑ ไม่มี			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
28. แตร์ ☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
ระบบไฟภายในรถ			
1. ไฟในเก๋ง	✓		
2. ไฟหน้าปัด	✓		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☑ ไม่มี			

ระบบไฟภายนอกรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ไฟหน้า	✓		
2. ไฟหรี่หน้า	✓		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☑ ไม่มี			
4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☑ ไม่มี			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		
6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☑ ไม่มี			
7. ไฟสูง	✓		
8. ไฟท้าย	✓		
9. ไฟหรี่ท้าย	✓		
10. ไฟเบรก	✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☑ ไม่มี			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓		
13. ไฟแต่ง ☐ มี ☑ ไม่มี			
ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. น้ำมันเครื่อง	✓		
2. น้ำมันเบรก	✓		
3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
6. น้ำหม้อพัก	✓		
7. น้ำฉีดกระจก	✓		
8. น้ำกลั่นแบตเตอร์รี่	✓		
9. แบบเตอร์รี่	✓		
10. สายพาน	✓		
11. สภาพเครื่องยนต์			
ระบบช่วงล่าง			
1. ลูกปืนล้อ			
2. ลูกหมากคันชัก			
3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ			
4. รอยรั่วโช๊คอัพ			
5. กระบุกพวงมาลัย/แลค			
6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหูแหนบ			
10. เบรก			
11. เช็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ 196

ชื่อผู้ส่งงาน .....

สมโภชน์

ด้านหน้า สีของชิ้นส่วนที่ฝา
กระโปรงหน้าสีสะเก็ด
หน้าสีไม่เสมอสะเก็ดหาย



ข้างซ้าย ประตูด้านขวาสีไม่เสมอ



ด้านหลัง



ข้างขวา สะเก็ดข้างด้านR
สีไม่เสมอ, มุมของประตูบุบ

"เตา = 2000

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☑ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หน้า L ✓ แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หลัง R ✓ แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หน้า R ✓ แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19 ขนาด 195/60/15			
	หน้า L ยางปี 19 ขนาด 195/60/15			
	หลัง R ยางปี 19 ขนาด 195/60/15			
	หลัง L ยางปี 19 ขนาด 195/60/15			
ยางขอบกระจก	☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม	☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
ดิ้วบังแดด	☐ มี ☑ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
เครื่องมืออะไหล่	☑ มี ☐ ไม่มี	✓		
แม่แรง	☑ มี ☐ ไม่มี	✓		