

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น ISUZU D-MAX 1.9 CAB สี 1977 ทะเบียน บส 3708 กทม วันที่ 16/07/67


เลขโมล 96584
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชาติ 48.9.66
☐ ไม่ชาติ.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. น้ำมันเบรก	☐	☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		6. น้ำหม้อพัก	☐	☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. ที่ปิดน้ำฝน	☐	☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☐	☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		9. แบบเตอร์รี่	☐	☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. สายพาน	☐	☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☐	☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		12. อินเตอร์	☐	☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		13. เทอร์โบ	☐	☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☐	☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		15. สัญลักษณ์ไฟ	☐	☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☐	☒	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อั้ว	☐	☒	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☐	☒	
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☐	☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☒	
6. ไฟดอยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		9. ยางหุ้มแพน	☐	☒	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีซ	☐	☒	
8. ไฟท้าย R นอก	☒	☐		11. บัมปีน	☐	☒	
9. ไฟท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☐	☒	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปีกนก	☐	☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☐	☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง 1. กันชนหลัง (สี).



ข้างขวา

สี = 1,300

ขบวน 1542

เหล็ก 150 = 6,000 เหล็ก 100

				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
หน้า R	☐ แม็คดีม	☐ แม็คดีแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		กระทะอะไหล่
หน้า L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คดีแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		เหล็กใช้ครบ
หลัง R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คดีแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
หลัง L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คดีแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
สภาพยาง				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
หน้า R	ยางปี 19	ขนาด 215/70R15		/		
หน้า L	ยางปี 19	ขนาด 19		/		
หลัง R	ยางปี 19	ขนาด 19		/		
หลัง L	ยางปี 19	ขนาด 19		/		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	หมดสภาพ	/		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี		/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี		/		
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี		/		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		/		