

ใบตรวจสอบสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 8 1 65

ทะเบียน กฉ 3661

ยี่ห้อ-รุ่น ISUZU D-max Cab-4 2.5 SLX

สี เทา

เลขไมล์ 283,743

เลขตัวถัง

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี 12 กบ 65 ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

ขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ กุญแจ 1

☒ กุญแจรีโมท 1

☐ รีโมทแต่ง

ระบบไฟ

Day Light ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟหรี่หน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟสูง ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟท้าย ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟเบรก ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟเลี้ยว ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟแต่ง ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟตัดหมอก ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

กระจกหลัง ผ่าน ไม่ผ่าน

เบาะ ผ่าน ไม่ผ่าน

แอร์ ผ่าน ไม่ผ่าน 60,000 บาท

แดร ผ่าน ไม่ผ่าน

รีคพวงมาลัย ผ่าน ไม่ผ่าน 10,000 บาท

สัญลักษณ์ไฟ ผ่าน ไม่ผ่าน

สภาพเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน 10,000 บาท

น้ำมันเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน 299,990

ท่อไอเสีย ผ่าน ไม่ผ่าน

แบตเตอรี่ ผ่าน ไม่ผ่าน

สายพาน ผ่าน ไม่ผ่าน

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

☐ พวงมาลัย Multifunction ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Paddle shift ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Airbag ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ วิทยุ/MP3 ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ CD/DVD ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ AUX ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ USB ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Bluetooth ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Navi ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ กล้อง ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ เซ็นทรัลล็อก ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Sensor ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ กระจกพับ Auto ผ่าน ไม่ผ่าน


☒ กระจกไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Sunroof ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ ผ่าน ไม่ผ่าน


☐ ผ่าน ไม่ผ่าน



ด้านหน้า.....



ด้านหลัง.....



ด้านขวา.....

X 160 กม. ชม.

X 4. 100 กม. ชม. 12 ชม.



ด้านซ้าย.....

1. 8,500
2. 500 กม. ชม.
3. 100 กม. ชม.

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี 21 เบอร์ 215/50 R. 15

ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี 21 เบอร์ 215/50 R. 15

ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ล้อหลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี 17 เบอร์ 215/50 R. 15

ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี 17 เบอร์ 215/50 R. 15

ผ่าน ไม่ผ่าน.....

อุปกรณ์อื่นๆ

ฟิล์ม มี ไม่มี 20
คิ้วบังแดด มี ไม่มี 100
ยางอะไหล่ มี ไม่มี 100
ชุดเครื่องมือ มี ไม่มี 100
แม่แรง มี ไม่มี 100
ฝาครอบคัมล้อ มี ไม่มี 100
ฝาครอบกระทะ มี ไม่มี 100
แม็กไลน์เนอร์ มี ไม่มี 100

หมายเหตุอื่นๆ.....

ลงชื่อผู้ตรวจ.....