

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ..... V105 สี จ้ำ ทะเบียน ขจ 2879 วันที่ 9 เม.ย 66


เลขโมล 165649
 แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 10 มก 66

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท!.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่ <u>เปลี่ยนใหม่ 1550</u>	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				15. สัญลัษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคั่นชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า	☒			4. ژیคอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอลค			
3. ไฟสวิตช์โลโก้ ☐ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ฝ่าเบรก / งานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดยโลโก้ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า ฝากระโปรงหน้า 1300
ทำสีหน้า 1300



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี ☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หน้า L	☒ ดี ☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง R	☒ ดี ☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง L	☒ ดี ☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 22	ขนาด.....	/		
	หน้า L	ยางปี 22	ขนาด..... 155 / 65 R 15	/		
	หลัง R	ยางปี 22	ขนาด.....	/		
	หลัง L	ยางปี 22	ขนาด.....	/		
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี					
แม็กซ์ไฮเดอร์	☐ มี ☐ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ใช้คฝาก้าย	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☐ ไม่มี					