

ใบตรวจสภาพรถสมภาน্ড

วันที่ ๒๗ ๑๒ ๖๔

ทะเบียน ขม ๓๔๙ นศก ๘๙

ยี่ห้อ-รุ่น Ford Ranger opencab ๒.๒ Hi-rider XL Plus

สี ๖๘

เลขไมล์ ๓๕,๐๔๖

เลขตัวถัง MNBLM2080RN986547

เลขเครื่อง P4AT2798399

แผ่นเพลท มี ไม่มี

ภาษี ๙/๙/๗๖ ขาด ไม่ขาด

Bookservic มี ไม่มี

ประกันภัย มี ไม่มี

ระบบเกียร์ Auto Manual

ขับเคลื่อน 2WD 4WD

เข้าเพลิง เบนซิน ดีเซล ไฮบริด

ไฟฟ้า LPG NGV

แก๊ส ลงเล่น ไม่ลงเล่น
 โรงงาน ไม่โรงงาน
 เคยติดแก๊สลด(ออกแล้ว)

กุญแจ กุญแจ
 กุญแจรีโมท
 รีโมทแต่ง.....

ระบบไฟ

Day Light	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
ไฟหน้า	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
ไฟหรี่หน้า	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
ไฟสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
ไฟท้าย	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
ไฟเบรก	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
ไฟเลี้ยว	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
ไฟแต่ง	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
ไฟตัดหมอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....


ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
กระจกหลัง	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
เบาะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
แอร์	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
แทรค	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
แร็คพวงมาลัย	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
สัญลักษณ์ไฟ	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
สภาพเครื่อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
น้ำมันเครื่อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
ห่อไอเสีย	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
แบต	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
สายพาน	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ


<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย Multifunction	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> Paddle shift	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> Airbag	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> วิทยุ/MP3	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> CD/DVD	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> AUX	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> USB	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> Bluetooth	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> Navi	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> กล้อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> เชิงทัลล์อค	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> Sensor	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> กระจกพับAuto	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> กระจกไฟฟ้า	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> กระจกมองข้างไฟฟ้า	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> Sunroof	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....

ด้านหน้า.....




ล้อด้านหน้า

ด้านหลัง.....




ด้านขวา.....

* บริเวณรถด้านซ้ายมีสีเทา (ห้องโดยสาร)
* บริเวณด้านขวาด้านนอก



ด้านข้าง.....



ด้านข้าง.....

$$\begin{array}{r}
 \text{ฟ้าด้าน L} = \\
 2 = 4,000 \\
 110\text{cm} \times 50 = \\
 550 \times 50 = \\
 27,500 = \\
 \hline
 \end{array}$$

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี 19 เบอร์ 855/80 R16

ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี เบอร์ / R

ผ่าน ไม่ผ่าน ขาดสายฟ้า, ร้าวเรือ

ล้อหลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี เบอร์ / R

ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ล้อหลัง L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี เบอร์ / R

ผ่าน ไม่ผ่าน.....

อุปกรณ์อื่นๆ

ไฟล้ม

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> มี | <input type="radio"/> ไม่มี |
| <input checked="" type="radio"/> มี | <input type="radio"/> ไม่มี |
| <input checked="" type="radio"/> มี | <input type="radio"/> ไม่มี |
| <input checked="" type="radio"/> มี | <input type="radio"/> ไม่มี |
| <input checked="" type="radio"/> มี | <input type="radio"/> ไม่มี |
| <input checked="" type="radio"/> มี | <input type="radio"/> ไม่มี |
| <input checked="" type="radio"/> มี | <input type="radio"/> ไม่มี |
| <input checked="" type="radio"/> มี | <input type="radio"/> ไม่มี |

ควันปั๊ดเดด

ยางอะไหล่

ชุดเครื่องมือ

แม่แรง

ฝาครอบดุมล้อ

ฝาครอบกระทะ

แม็คไลน์เนอร์

หมายเหตุอื่นๆ

ลงชื่อผู้ตรวจ.....