

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA Altis 1.6G

สี เทา

ทะเบียน กน 8035

วันที่ 23/1/66

เลขโมล 247932

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ยาง ☐
☒ ไม่ยาง 2 พย 66

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบรีด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก


☒ รีโมท 2 ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	-	-	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์ <u>สีชมพู</u>		☒	5000
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	-	-	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	-	-	
18. กระจกข้างรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ <u>ตั้ง</u>		☒	หน้า 3,000
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก <u>ตั้ง</u>		☒	2,000
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นพลาสติก	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซคัล	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค <u>ตั้ง</u>		☒	หลัง 3,500
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	-	-	
6. ไฟถยนต์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน	-	-	
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	-	-	
8. ไฟท้าย	☒			11. ปัมป์	-	-	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	-	-	
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / น่อง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. ฝากระโปรง (สี)

ข้างซ้าย

2. กันชนหน้า (สี)



ด้านหลัง 3. กันชนหลัง (สี)

ข้างขวา

สี = 3,600
ยาง 4 ตัว = 8,000

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
	ด้าน	ไม่	
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 205/55 R16	☒	
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ๊คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		